

Résolutions des pannes courantes

Ce document permet aux utilisateurs d'intervenir eux-mêmes pour résoudre des pannes courantes avant de contacter le GT technique. Le matériel mis à disposition pour ces interventions est listé dans ce document.

De l'eau s'accumule au fond du frigo

Il est normal que le frigo génère de l'eau suite à la condensation et que celui-ci soit évacué par le petit trou. L'eau devrait s'écouler sans obstruction jusqu'à la plaque technique située sous le frigo pour enfin s'évaporer avec la chaleur dégagée par le compresseur.

Détection

- Rigole de collecte pleine d'eau y compris le trou d'évacuation

Solution

1. Enlever l'eau qui s'est accumulé au fond et dans la rigole menant au trou d'évacuation.
2. Nettoyer le trou en y bourrant un chiffon (en tissu solide) en profondeur à l'aide d'une tige. Humidifier le chiffon avec du vinaigre ménager pour désinfecter le trou grossièrement propre et répéter.
3. Utiliser le petit compresseur en mallette bleu (Einhell) équipée avec la soufflette pour forcer de l'air dans le trou.
4. Vérifier que de l'eau s'écoule librement dans le trou en y versant environ 1 dl d'eau.
5. Répéter si nécessaire et contacter le GT technique si l'eau ne s'évacue pas selon cette méthode.

Prévention

- Nettoyer régulièrement selon l'étape 2 ci-dessus
- Éviter d'encombrer la paroi arrière du frigo avec des aliments et récipients.

Une odeur d'égout persiste dans la douche

Ceci concerne les appartements de 6 et 7 pièces munis d'une douche; cela ne concerne pas les baignoires. La bonde nécessite un nettoyage régulier pour assurer l'évacuation de l'eau. Il est facile de faire une erreur lorsque l'on remonte la bonde après nettoyage.

Détection

- Odeur persistante dans la douche des 6 et 7 pièces après nettoyage de la bonde.

Solution

1. Démonter le capuchon (pièce chromée) ainsi que le siphon (pièce grise avec une tirette)
2. Démonter la cloche et vérifier que la cloche (pièce bleue) était bien positionnée dans le bon sens. Le joint (caoutchouc noir en périphérie) de la cloche doit être positionné vers le bas (au fond de la bonde).
3. Nettoyer la bonde et vérifier que l'eau s'écoule bien avec la douche. Sinon contacter un plombier.
4. Nettoyer et remonter la cloche dans le bon sens en l'enfonçant bien (un cran doit se sentir)
5. Nettoyer et remonter le siphon en l'enfonçant bien (un cran doit se sentir)
6. Nettoyer et remonter le capuchon chromé.
7. Il est normal de sentir une odeur d'égout à ce stade. Si l'odeur ne se dissipe pas dans la journée, contacter le GT technique.

Matériel mis à disposition

Ce matériel est disponible gracieusement pour les interventions techniques de ce document. Ils peuvent appartenir à la Coopérative ou à des membres. Merci d'en prendre soin, de les entretenir et de les remettre à leur place dès la fin de l'intervention.

Matériel et description	Localisation, instructions et commentaires
Compresseur 180l/min 8 bar en mallette Einhell BT-AC 180 Kit Propriétaire: Arne 	Où: Dans l'atelier sur l'armoire grise en métal. Les accessoires sont mis en commun avec le compresseur orange en valise aussi dans l'atelier. Commentaire: Le compresseur délivre de l'air en continu, car il n'y a pas de réservoir. À utiliser pour une courte durée pour éviter la surchauffe. Il n'y a pas d'entretien particulier.